

«Утверждаю»


 М.П.
 Директор ООО «ПЛАНАР»
 Заостровных С.А.

ПРАЙС (от 01.01.2024)

 Стоимость работ по обслуживанию измерителей ИККП Обзор, векторных рефлектометров серии САВАН, анализаторов цепей серии «Компакт»
 анализаторов цепей серии «Кобальт»

Название	Подтвержде- ние неисправнос- ти *	Диагностика неисправности**	Ремонтные работы Категория 1***	Ремонтные работы Категория 2***	Ремонтные работы Категория 3***	Заводская калибровка	Проверка ****
САВАН R54, R60	1 600,00 руб.	5 500,00 руб.	7 900,00 руб.	24 000,00 руб.	47 600,00 руб.	7 900,00 руб.	22 000,00 руб.
САВАН R 140, R180-01,02,11,12	1 600,00 руб.	7 900,00 руб.	7 900,00 руб.	24 000,00 руб.	47 600,00 руб.	7 900,00 руб.	22 000,00 руб.
ОбзорTR1300/1	1 600,00 руб.	5 500,00 руб.	5 500,00 руб.	16 000,00 руб.	31 800,00 руб.	7 900,00 руб.	-
TR7530, S7530	1 600,00 руб.	7 900,00 руб.	3 100,00 руб.	13 600,00 руб.	31 800,00 руб.	7 900,00 руб.	-
TR5048	1 600,00 руб.	7 900,00 руб.	3 100,00 руб.	13 600,00 руб.	31 800,00 руб.	7 900,00 руб.	-
S5045, S5065, S5085	1 600,00 руб.	7 900,00 руб.	3 100,00 руб.	13 600,00 руб.	31 800,00 руб.	16 000,00 руб.	28 000,00 руб.
S50180	1 600,00 руб.	7 900,00 руб.	3 100,00 руб.	13 600,00 руб.	31 800,00 руб.	16 000,00 руб.	28 000,00 руб.
Обзор 103	1 600,00 руб.	5 500,00 руб.	5 500,00 руб.	16 000,00 руб.	31 800,00 руб.	7 900,00 руб.	28 000,00 руб.
Обзор304, 304/1	1 600,00 руб.	11 200,00 руб.	4 800,00 руб.	20 800,00 руб.	47 600,00 руб.	16 000,00 руб.	28 000,00 руб.
Обзор804, 804/1, 814/1	1 600,00 руб.	11 200,00 руб.	4 800,00 руб.	20 800,00 руб.	47 600,00 руб.	16 000,00 руб.	28 000,00 руб.
Обзор808, 808/1	1 600,00 руб.	13 600,00 руб.	10 400,00 руб.	34 300,00 руб.	71 500,00 руб.	24 000,00 руб.	35 000,00 руб.
серия Кобальт (100кГц...9 ГГц), 2 порта(C1209, C2209, C4209)	1 600,00 руб.	11 200,00 руб.	4 800,00 руб.	20 800,00 руб.	47 600,00 руб.	16 000,00 руб.	28 000,00 руб.
серия Кобальт (100кГц...9 ГГц), 4 порта(C1409, C2409, C4409)	1 600,00 руб.	13 600,00 руб.	10 400,00 руб.	34 300,00 руб.	71 500,00 руб.	24 000,00 руб.	35 000,00 руб.
серия Кобальт (100кГц...20ГГц), 2 порта (C1220, C2220, C4220)	1 600,00 руб.	13 600,00 руб.	10 400,00 руб.	34 300,00 руб.	71 500,00 руб.	16 000,00 руб.	28 000,00 руб.
серия Кобальт (100кГц...20ГГц), 4 порта (C1420, C2420, C4420)	1 600,00 руб.	16 000,00 руб.	16 000,00 руб.	47 600,00 руб.	95 300,00 руб.	24 000,00 руб.	35 000,00 руб.

Ремонт аксессуаров	
Наименование работ	Цена услуги, руб.
Доработка приборов для совместимости с ОС Windows 8 и выше	4200
Замена разъема направленного ответвителя, за 1 шт	13800
Замена разъема дополнительных аксессуаров, за 1 шт	4200

Стоимость указана с учетом НДС 20%

***Подтверждение неисправности** — это проверка неисправности изделия, заявленной клиентом. По желанию клиента выдается заключение о том, что изделие неисправно, либо неисправность отсутствует.

****Диагностика неисправности** - это определение неисправного элемента, блока. Результатом диагностики является акт о проведении диагностических работ, в котором будет отражена стоимость восстановления работоспособности оборудования и срок ремонтных работ.

***** Ремонтные работы** - Работа по замене неисправных блоков, элементов

Стоимость ремонта зависит от степени его сложности и от времени, потраченного на ремонт. В соответствии с этим ремонтные работы делятся на 3 категории:

1 категория. Длительность ремонтных работ — до 5 часов.

2 категория. Длительность ремонтных работ — от 5 до 12 часов.

3 категория. Длительность ремонтных работ — более 12 часов.

******Проверка** - Комплексная услуга, включающая тестирование для подтверждения характеристик прибора, калибровку, поверку в спец. Центре.